



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
เลขรับ..... 1167/64
วันที่..... 15 พ.ค. 65
เวลา..... 16.00 น.

ที่ ชย ๑๓๑๘/๒๐๖๖

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุนทรารายณ์ ชย ๓๖๒๓๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๒.๒/ว ๑๐๗๓

ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเทพสถิตได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของตัวอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิทราบทุก ๑๕ วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบอาคารดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รายงานผลการตรวจสอบอาคาร (อาคารเอกชน ๙ ประเภท) ให้อำเภอทราบเพื่อจักได้รวบรวมข้อมูลรายงานสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทราบทุก ๑๕ วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ โดยให้เริ่มรายงานครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภกฤษ ฐานเจริญ)

(นายวรวิทย์ นามมหานวล) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

นายอำเภอเทพสถิต

เรียน นายก อบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววันดา จังโกฏี)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายความมั่นคง

โทร. ๐ ๔๔๘๕ ๗๑๐๕

(นายไพโรจน์ มาคัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางกรรณิ์ เขตจันทิก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๒.๒/ก ๕๐๗๓



ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
รับที่ 906 / 2568
วันที่ - ๖ พก. ๒๕๖๘
เวลา..... น

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ และนายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๒.๓/ว ๙๙๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๑(ผต)/ว ๗๒๙๑ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

๒. แบบรายงานผลการตรวจสอบอาคารเอกชน ๙ ประเภท ที่อาจได้รับผลกระทบ จำนวน ๑ ชุด
จากแผ่นดินไหวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคาร
โครงสร้างของตัวอาคาร และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของตัวอาคาร และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิทราบทุก ๑๕ วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบอาคารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดชัยภูมิ
จึงขอให้ท่านรายงานผลการตรวจสอบอาคาร (อาคารเอกชน ๙ ประเภท) ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ทราบทุก ๑๕ วัน เพื่อจักได้รวบรวมข้อมูลรายงานกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ จนกว่า
จะดำเนินการแล้วเสร็จ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกำกับในฐานะเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทราบและดำเนินการด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ โดยให้เริ่มรายงานครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป
ผู้ประสานงาน นายวรชาติ ชนะพาล ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนานุกรมพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๔๑ ๙๕๔๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย โอฟารพัฒนชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



แบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๖๒๔๒

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๔๒๒

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๗๐๑(ผด)/๐.๗๒๙๖



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่รับ 1693
วันที่ 17 เม.ย. 2568

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
รับที่ 4008
รับวันที่ 17 เม.ย. 2568

เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐-/ว ๖๑๙๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๐๑๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานจำนวนเป้าหมายและแผนการตรวจสอบโครงสร้างอาคารชั้นต้น
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานการตรวจสอบอาคารเอกชน ๙ ประเภท ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากแผ่นดินไหว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอความร่วมมือจังหวัดสั่งการให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ร่วมกับวิศวกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในพื้นที่ ตรวจสอบอาคารตามแนวทางในคู่มือการสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว พ.ศ.๒๕๖๐ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการโดยเร่งด่วน แจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร ๙ ประเภท ตามมาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของตัวอาคาร โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทราบทุก ๑๕ วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบอาคารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบอาคารฯ ให้กรมทราบ ดังนี้

๑. รายงานผลการตรวจสอบอาคารของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ซึ่งได้มีการรายงานกรมอย่างต่อเนื่องแล้ว หากการตรวจสอบอาคารตามจำนวนเป้าหมายที่จะตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้ดำเนินการตรวจสอบอาคารที่คงเหลือให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ โดยจัดทำแผนการตรวจสอบอาคารและรายงานให้กรมทราบ ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ ตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หมายและแผนการตรวจสอบโครงสร้างอาคารชั้นต้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว
อาคารราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน และอาคารอื่นๆ

[illegible]

รายงานสรุปผลการตรวจสอบอาคารภาครัฐของศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว												
ข้อมูล ณ วันที่.....31 มีนาคม 2568.... เวลา น.												
ลำดับ	จังหวัด	จำนวนอาคาร	ชื่อหน่วยงาน/อาคาร (ตำบล/อำเภอ)	ประเภทอาคาร					ผลการตรวจสอบ (ระบุรายละเอียด)			หมายเหตุ
				อาคารสำนักงาน	สถานพยาบาล	สถานศึกษา	ศาสนสถาน	อื่นๆ	เปื้อน	เหลืออยู่		
1	กระบี่											
รวม		0		0	0	0	0	0	0			

หมายเหตุ 1 อื่นๆ เช่น สนามกีฬา อาคารที่พักอาศัย โรงมหรสพ ฯลฯ
2 ใส่หมายเลข "1" ในช่องประเภทหน่วยงานและผลการตรวจสอบ

แถบสี

หมายถึง สามารถใช้งานได้ปกติ

หมายถึง โครงสร้างอาคารมีความเสียหายปานกลาง สามารถใช้งานได้ปกติ

หมายถึง โครงสร้างอาคารมีความเสียหายอย่างหนัก และอาจจะเกิดการพังถล่มได้

[illegible]